

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO NUEVA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0670-43	FECHA:	29/11/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE




FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS SANITARIOS



FOTO 3: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS EN BAÑOS




FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA EN COCINA





FOTO 5: SUSTITUCION DE CHAPA EN COCINA



FOTO 6: SUSTITUCION DE TUBERIA LIENA PRINCIPAL EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OAR


Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO NUEVA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0670-43	FECHA:	29/11/2024




FOTO 7: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL EN COCINA



FOTO 8: REPARACION DE AZULEJO EN MUEBLES 25*20 CM



FOTO 9: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL EN AULAS



FOTO 10: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LUJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) PUERTAS DE AULAS



FOTO 11: FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANA



FOTO 12: FABRICACION A BALCONES DE METAL AULAS 1,2,3,4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO NUEVA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0670-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 13: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL No: 7 SUSTITUCION DE BAJADA AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 3



FOTO 14: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 15: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO 30X30 EN MODULO AULA 10



FOTO 16: SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 17: REPARACION DE CUNETETA DE CONCRETO REJILLA EN PATIO



FOTO 18: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QRPADRES DE SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---