

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO LA NUEVA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0670-43	FECHA:	6/12/2024



FOTO 7: Sustrución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal EN COCINA



FOTO 8: Reparación de azulejo en muebles de cocina 25x20cm EN COCINA



FOTO 9: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Y Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal EN AULAS



FOTO 10: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) PUERTAS EN AULAS



FOTO 11: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana. EN PATIO



FOTO 12: Mantenimiento a balcones de metal Aula no 1,2,3 y 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO LA NUEVA REFORMA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0670-43	FECHA:	6/12/2024



FOTO 1: Sustitución de piso de torta de concreto Por piso Ceramico (antideslizante) EN MODULO AULA 10



FOTO 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



FOTO 3: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras EN BAÑOS



FOTO 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) PUERTA EN COCINA



FOTO 5: Sustitución de chapa EN COCINA



FOTO 6: Sustitución de tubería línea principal EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-122
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO LA NUEVA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0670-43	FECHA:	06/12/2024



FOTO 13: Sustrucción de canal de metal aula no.7 Y Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



FOTO 14: Pintura en muros exteriores EN AULAS



FOTO 15: Sustrucción de piso de torta de concreto Por piso Cerámico 30x30cm EN MODULO AULA 10



FOTO 16: Sustrucción de piso de Tierra por piso de torta de concreto EN PATIO



FOTO 17: Reparación de cuneta de concreto (rejilla) EN PATIO



FOTO 18: Mantenimiento a portones de metal EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--