

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva colonia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0674-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: Sustitución inodoro




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
---	--