

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0715-43	FECHA:	6/09/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustrucción de canal de metal Y Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



FOTO 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios





FOTO 5: Sustrucción inodoro



FOTO 6: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCÓS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0715-43	FECHA:	6/09/2024



FOTO 7: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujecciones, aplicación de pintura) PUERTAS EN AULAS



FOTO 9: Sustitución de canal de metal




FOTO 10: Pintura en muros exterior e interior




FOTO 11: Reparación de muro perimetral de block.



FOTO 12: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---