

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0715-43	FECHA:	14/11/2024




FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustrucción de canal de metal Y Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



FOTO 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios




FOTO 5: Sustrucción inodoro



FOTO 6: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0715-43	FECHA:	14/11/2024




FOTO 7: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) PUERTAS EN AULAS



FOTO 9: Sustrución de canal de metal




FOTO 10: Pintura en muros exterior e interior



FOTO 11: Reparación de muro perimetral de block.



FOTO 12: Sustrución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

