

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0715-43	FECHA:	07/12/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En baños.



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal. En baños.



FOTO 3: Sustrucción de canal de metal Y Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" En baños.



FOTO 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios. En baños.



FOTO 5: Sustrucción inodoro.




FOTO 6: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eugenio Chuluka
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN SEBASTIAN
ESTABLECIMIENTO:	12-15-0715-43	FECHA:	07/12/2024




FOTO 7: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal. En aulas



FOTO 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) PUERTAS EN AULAS



FOTO 9: Sustitución de canal de metal En Aulas




FOTO 10: Pintura en muros de patio, exterior e interior



FOTO 11: Reparación de muro perimetral de block. En aulas



FOTO 12: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas y chimenea, en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--