

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CURVA PETACALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0717-43	FECHA:	28/11/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 EN BAÑOS



FOTO 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



FOTO 3: Sustrucción inodoro



FOTO 4: Sustrucción de Azulejo para pila en Baños



FOTO 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) (2 x1 mts)



FOTO 6: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CURVA PETACALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0717-43	FECHA:	28/11/2024



FOTO 7: Sustitución de piso de torta de concreto EN COCINA




FOTO 8: Reparación de tubo hg y malla galvanizada EN COCINA



FOTO 9: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal EN COCINA



FOTO 10: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero EN COCINA




FOTO 11: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal EN AULAS



FOTO 12: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CURVA PETACALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0717-43	FECHA:	28/11/2024



FOTO 13: Sustrucción de puerta 2X1 Metro EN AULA



FOTO 14: Mantenimiento a balcones de metal EN AULAS



FOTO 15: Reparación de piso de cemento liquido



FOTO 16: Pintura en muros exteriores e interiores AULAS



FOTO 17: Sustrucción de piso de torta de concreto EN PATIO



FOTO 18: Reparación de tubo hg y malla galvanizada EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--