

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CURVA PETACALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0717-43	FECHA:	6/12/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 EN BAÑOS




FOTO 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



FOTO 3: Sustrucción inodoro en baños



FOTO 4: Sustrucción de Azulejo para pila en Baños



FOTO 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) (2 x1 mts) PUERTA DE COCINA



FOTO 6: Mantenimiento a balcones de metal EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS.

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CURVA PETACALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0717-43	FECHA:	6/12/2024



FOTO 7: Sustrucción de piso de torta de concreto EN COCINA



FOTO 8: Reparación de tubo hg y malla galvanizada EN COCINA



FOTO 9: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal EN COCINA




FOTO 10: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero EN COCINA




FOTO 11: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Y Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal EN AULA




FOTO 12: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CURVA PETACALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0717-43	FECHA:	6/12/2024



FOTO 13: Sustrucción de puerta 2X1 Metro EN AULAS




FOTO 14: Mantenimiento a balcones de metal EN AULAS



FOTO 15: Reparación de piso de cemento liquido EN AULAS



FOTO 16: Pintura en muros exteriores e interiores AULAS



FOTO 17: Sustrucción de piso de torta de concreto EN PATIO



FOTO 18: Reparación de tubo hg y malla galvanizada EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

