



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Once de Julio, Malacatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-1098-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1. derrumbe del muro de contención de la cocina, se necesita reparar el muro de contención, reparación de muro perimetral de blok, sustitución de piso de torta de concreto, sustitución de estructura de soporte y



Foto 2. aula que le falta muro perimetral de block, porque el perímetro de madera ya se pudrió, el cual hay que hacerlo y sustitución estructura de soporte de madera por metal y sustitución de lámina



Foto 3. aula que le falta muro perimetral de block y sustitución de piso de torta de concreto y sustitución de estructura de soporte y sustitución de lámina.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leydi E. López

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director de Caserio Once de Julio, Malacatan, S.M.

