

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LUIS EVELIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-4850-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 3: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN MODULOS



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE PLANCHA Y CHIMENEA



FOTO 5: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL





FOTO 6: REPELO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LUIS EVELIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-4850-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 7: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 8: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN MODULO



FOTO 9: BALCON EN MOULO DE AULA



FOTO 10: MANTENIMIENTO EN PUERTA DE SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Shirl S. Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPR 	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--