

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LUIS EVELIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-4850-43	FECHA:	05/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN MODULO DE AULAS



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL EN MODULO DE AULAS



FOTO 3: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN MODULOS DE AULAS Y COCINA



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE PLANCHA Y CHIMENEA EN MODULO DE COCINA




FOTO 5: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL EN MODULO DE AULAS



FOTO 6: REPELLO EN MURO EN MODULO DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LUIS EVELIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-4850-43	FECHA:	05/12/2024



FOTO 7: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN MODULO DE BAÑOS




FOTO 8: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN MODULO AULA




FOTO 9: SUSTITUCION DE BALCON EN MODULO DE AULA



FOTO 10: MANTENIMIENTO EN PUERTA DE SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---