

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0767-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: sustitución de porton de metal



Foto 2: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: frabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 4: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 5: Mantenimiento a estructura a puertas servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0767-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 7: Sustrución de pila plástica de dos lavaderos

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la O

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público