



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-2774-42	FECHA:	21/12/2024



Foto 1 : Cubierta de lamina y estructura de techo: Sustitución de lamina troquelada y sustitución de estructura de soporte de metal, en el módulo 1 de aulas.



Foto 2: Puertas de metal: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura), en el módulo 1 y 2 de aulas.



Foto 3: .Ventanas: mantenimiento a balcón de metal, en módulos 1 y 2 en aulas.



Foto 4: Piso: sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico en módulo 1 de aulas.



Foto 5: Piso: Sustitución de piso cerámico por piso cerámico en módulo 1 de baños.



Foto 6: Piso: sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en módulo 2 en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-2774-42	FECHA:	21/12/2024



Foto 7 Piso: Reparación de banquetas de concreto, en entrada principal.



Foto 8 Puertas: Mantenimiento de portones de metal, en entrada principal.



Foto 9 Piso: Reparación de plancha de concreto de patio, en módulo 1 de aulas.



Foto 10 Reparación y mantenimiento de cisternas/ depósitos de agua: Sustitución de depósito de agua.



Foto 11 Reparación y mantenimiento de cisternas/ depósitos de agua: sustitución de bomba de agua.



Foto 12 Mano de obra especializada (albañilería, herrería, electricidad): Reparación de lavamanos en el módulo 1 y 2 de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-2774-42	FECHA:	21/12/2024



Foto 13: Canales y bajadas de agua pluvial: Sustitución de canal de PVC por canal de metal y sustitución de bajada de agua pluvial de PVC del módulo 1 de aulas.



Foto 14: Reparación o sustitución de azulejos: Sustitución de azulejos en pila de la cocina



Foto 15: Reparación del sistema eléctrico: Instalación unidades de luz módulo 1 de aulas, cocina y salón.

Foto 16:

Foto 17:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

