

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0813-42	FECHA:	5/05/2024



Foto 1: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 2: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 3: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 4: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 5: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 6: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

KVRP

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público