

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CRUCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-817-43	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: Reparación de muro perimetral, debido a que no existe un refuerzo para sostener el muro y corre el riesgo de caer.



Foto 2: Reparación de muro perimetral, debido a que no existe un refuerzo para sostener el muro y corre el riesgo de caer.



Foto 3: Reparación de la red de drenaje y limpieza de la fosa séptica, debido a que hay veces que el agua sale por debajo de los sanitarios.



Foto 4: Sustitución de depósito de agua de 1700 litros



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Limpieza y reparación de la Fosa Séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina Raquel Villatoro

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

