

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CRUCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-817-43	FECHA:	22/10/2024




Foto 1: Reparación de muro perimetral, debido a que no existe un refuerzo para sostener el muro y corre el riesgo de caer.



Foto 2: Reparación de muro perimetral, debido a que no existe un refuerzo para sostener el muro y corre el riesgo de caer.



Foto 3: Reparación de la red de drenaje y limpieza de la fosa séptica, debido a que hay veces que el agua sale por debajo de los sanitarios.




Foto 4: Sustitución de depósito de agua de 1700 litros.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 6: Limpieza y reparación de la Fosa Séptica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina Raquel Villatoro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

