

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0008-42	FECHA:	06/06/2024



Foto1: Puertas de metal.



Foto 2: Sustitución de chapa.




Foto 3: Piso, servicios sanitarios y accesorios.



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores.




Foto 5: Reparación de drenaje y red de agua potable.



Foto 6: Muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---