

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | SAN PABLO          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LAS BRISAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-19-0020-43               | FECHA:                         | 8/06/2024          |



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de metal, servicios sanitarios.



Foto 2: Sustitución inodoro.




Foto 3: Sustitución de puerta en servicios sanitarios.



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de metal, servicios sanitarios, pintura en muro exterior e interior.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

