

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0024-43	FECHA:	22/02/24



Foto 1: tendaído electrico dentro de las aulas en mal estado sin plafoneras



Foto 2: cajas de registro en mal estado sin flipones en los distintos modulos



Foto 3: paredes en mal estado con pintura deteriorada y sin tomacorrientes modulos I, II Y III



Foto 4: paredes sucias con pintura deteriorada en mal estado modulos I, II Y II




Foto 5: conecciones de tomacorrientes sin placas y tapaderas modulos I, II Y III



Foto 6: paredes de exteriores en mal estado modulos I, II Y III

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0024-43	FECHA:	22/02/24



Foto 1: laminas del modulo III en mal estado con agujeros por oxidación



Foto 2: Laminas en mal estado ya deterioradas a punto de colapsar modulo III



Foto 3: puertas del modulo de los modulos de baños en mal estado con corrosión sin pasadores y desprendidas de la pared



Foto 4: Paredes de las aulas interior y exterior en mal estado modulos I Y II



Foto 5: servicio electrico en mal estado cables sueltos y sin tomacorrientes modulos I, II Y III



Foto 6: tendido electrico en mal estado sin plafoneras modulo III

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arminio Lora Batte

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

