

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0032-43	FECHA:	05/12/2024



FOTO 1: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico. En Baños



FOTO 2: Sustitución de canal de metal incluye soporte de metal. En baños



FOTO 3: Sustitución de tubería línea principal. En baños.



FOTO 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos En baños.



FOTO 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



FOTO 6: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" modulo de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0032-43	FECHA:	05/12/2024



FOTO 7: Mantenimiento a balcones de metal. En aula



FOTO 8: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico. En aula



FOTO 9: Pintura en muros exteriores e interiores en modulo de aulas




FOTO 10 : Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos de Aulas



FOTO 11: Mantenimiento a balcones de metal En modulo de cocina



FOTO 12: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas Y Sustitución de chimeneas de concreto por tubo de metal en modulo de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

 Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0032-43	FECHA:	05/12/2024



FOTO 13: Sustitución de barandas de metal. Por tubo hg galvanizado. En patio



FOTO 14: Mantenimiento a portones de metal. En entrada principal del establecimiento.





FOTO 15: Reparación de tubo hg y malla galvanizada. En patio



FOTO 16: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso directo del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo 5 hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---