

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CARTAGENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0073-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal. Sanitarios



FOTO 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico, Sustitución inodoro y Sustitución de Azulejo, en modulo de baños



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



FOTO 4: Sustitución de depósito de agua 1100 lt. Modulo de baños



FOTO 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos en modulo de baños






FOTO 6 : Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) y Sustitución de chapa en aulas y Sustitución de chapa modulo de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CARTAGENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0073-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana aula 4



FOTO 8: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico (AULA 1,2,3 y 4)



FOTO 9: Sustitución de canal de metal y Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" en modulo patio



FOTO 10: reparación de cuneta de concreto. Modulo patio




FOTO 11: Repello en muro aula 4



FOTO 12: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CARTAGENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0073-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 13 : Fabricación e instalación de puertas de metal en módulo de cocina



FOTO 14: Reparación de tubo hg y malla galvanizada en modulo de patio



FOTO 15: Sustitución de focos ahorradores mas Sustitución interruptores simples mas Sustitución de tomacorrientes dobles y Reparación de cableado electrico. Modulo de patio



FOTO 16: Sustitución de baranda de madera por baranda de metal. Modulo de patio



FOTO 17: Reparación de planchas de concreto en modulo de patio



FOTO 18: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico (AULA 1, 2, 3 y 4)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Reyna Arucena Chuli Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

