

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒ X

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA RANCHERIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1070-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



foto 1: SUSTITUCION DE CANAL Y SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 3"



foto 2: SUSTITUCION DE CANAL Y SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 3"



FOTO 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA





FOTO 5: PINTURA INTERIOR EXTERIOR



FOTO 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐



FOTO 7: SUSTITUCION DE INODORO



Foto 8: SUSTITUCION DE LAVAMANOS



Foto 9: SUSTITUCION DE MINGITORIO



Foto 10: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



Foto 11: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO E INSTALACION DE AZULEJO.



Foto12: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPM



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒






DURANTE

☐

POSTERIOR


☐


FOTO 13: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPBE FAMILIA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

