



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector Norte, Caserío San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Norte, Caserío San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0017-43	FECHA:	15/05/2024



Foto. 1 Mal estado de piso en aula número 1 Módulo 2



Foto. 2 Mal estado en piso en aula número 2 Módulo 2



Foto 3. Mal estado en piso en aula número 3 Módulo 2



foto 4. Mal stado de piso en aula número 4 Módulo 2



Fot 5. Puerta de aula número 1, oxidada, torcida, en mal estado Módulo 2, necesario cambiarla, medida 2.10 10*1mt.



Fot 6. Puerta de aula número 2, oxidada, torcida, en mal estado Módulo 2, necesario cambiarla, medida 2.10*1mt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

