

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN PEDRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0011-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: MÓDULO 1 AULAS: CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: MÓDULO 1 AULAS: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 3: MÓDULO 1 AULAS: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: MÓDULO 1 AULAS: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO: Sustitución de lamparas tipo LED.



Foto 5: MÓDULO 2 COCINA: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura),






Foto 6: MÓDULO 2 COCINA: PUERTAS DE METAL: Sustitución de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

