

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RECUERDO ASTURIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0861-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: MÓDULO 1 COCINA : CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26; ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 2: MÓDULO 2 AULAS PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura); Sustitución de chapa



Foto 3: MÓDULO 2 AULAS VENTANAS: Sustitución de estructura de soporte de metal de ventana (balcones); Sustitución de ventanas de madera por PVC



Foto 4: MÓDULO 2 AULAS PISO: Sustitución de piso de cemento líquido; Sustitución de piso de granito



Foto 5: MÓDULO 3 SERVICIOS SANITARIOS: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura);



Foto 6: MÓDULO 4 MANTENIMIENTO A PORTONES: Mantenimiento a portones de metal; MÓDULO 5 PISO: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

