

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepcion Melendrez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0897-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: Reparación de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas en muro perimetral



Foto 2: Reparación de Tubo HG y malla galvanizada en muro perimetral



Foto 3: Mantenimiento a puertas de metal en aula 1, 2, 3, 4



Foto 4: Mantenimiento a puertas de metal en módulo de baños



Foto 5: Sustitución de piso de tierra con torta de concreto




Foto 6: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yrendy Yuzmán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepcion Melendrez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0897-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana de aulas 1, 2, 3, 4



Foto 8: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas en cocina



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Grendy Yuzman

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director de Centro Educativo Público

