

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepcion Melendrez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0897-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Reparación de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas en muro perimetral



Foto 2: Reparación de Tubo HG y malla galvanizada en muro perimetral



Foto 3: Mantenimiento a puertas de metal en aula 1, 2, 3, 4



Foto 4: Sustitución de chapa en puertas de metal en aula 1, 2, 3, 4



Foto 5: Mantenimiento a puertas de metal en módulo de baños




Foto 6: Sustitución de chapa en puertas de metal en módulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yurandy Yurzmán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director de la Institución Educativa Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepcion Melendrez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0897-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana de aulas 1, 2, 3, 4



Foto 8: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso principal



Foto 9: Sustitución de piso de tierra por torta de concreto



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en cocina



Foto 11: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Grendy Yuzmán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello de la Dirección del Centro Educativo Público

