



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío la Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-22-0898-43	FECHA	29/11/2024




Foto 1. Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc en el modulo 1



Foto 2. Mantenimiento a soporte de metal, aplicación de pintura anticorrosiva. En el modulo 1




Foto 3: Sustitución de lamina, por lamina troquelada Aluzinc en el segundo modulo.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal. En el segundo modulo.





Foto 5: Sustitución de lamina, por lamina troquelada Aluzinc en el tercer modulo.



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera por costanera GLV 4X2 "16" en el tercer modulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público