

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Playa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-3055-43	FECHA:	7/12/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de metal por soporte de metal en módulo 1



Foto 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento a estructura de soporte de metal en módulo 1 y cocina



Foto 3: Mantenimiento a portón de metal en entrada principal



Foto 4: Pintura en muros interiores módulo 1, 2, 3, 4, 5



Foto 5: Pintura en muros exteriores de muro perimetral




Foto 6: Pintura en muros exteriores del módulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Haidy Viveriano</i> Firma y sello del Presidente de la OCA	<i>Imag</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Pajapita
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Playa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-3055-43	FECHA:	7/12/2024



Foto 7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Heidy V. Viana HBA

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

