



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-22-4612-42	FECHA	28/10/2024




Foto 1: Reparación de muro perimetral, con block y malla.



Foto 2: Reparación de muro perimetral, con block y malla.



Foto 3: Reparación de muro perimetral, con block y malla.



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completo).



Foto 5: Pintura de interiores, con pintura acrílica y pintura de aceite.



Foto 6: Pintura de exteriores, con pintura acrílica y pintura de aceite.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-22-4612-42	FECHA	28/10/2024



Foto 7: Se sustituyó lámina perforada por lámina troquelada Aluzinc calibre 26 con elementos de fijación.



Foto 8: Sustitucion de piso, por piso cerámico.



Foto 9: Pintura de exteriores. Pintura acrílica y aceite.




Foto 10: Pintura de puertas con pintura de aceite.



Foto 11: Muro perimetral de block de 32 metros x 1.60 en aula del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

