

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Manzanas, Aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0020-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de blokc con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 3: reparación de muro perimetral de blokc con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 5: reparación de muro perimetral de blokc con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.





Foto 6: Instalación de balcones de hierro en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
--	--