

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Prado Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0011-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Puertas Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura) de las puertas de aulas dirección y cocina, que su color se ha deteriorado por el polvo, la lluvia y el paso de los años



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios por deterioro debido a los cambios climáticos y no cuentan con techo que proteja las puertas



Foto 3: VENTANAS colocación de balcones de metal para protección de ventanales y seguridad de las aulas y cocina, son 4 ventanales cada aula haciendo un total de 12 balcones. 3 son de 2.32 por 1.12, 3 son de 3.50 por 1.12, 6 son de 1.51 por 3.50 y dos para la cocina de 100 por 240 total 14




Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Sustitución de canal de pvc, colocación de bajada de agua pluvial " debido que los canales están dañados y no cuenta con bajada de agua"



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, la pintura se ha deteriorado por los cambios climáticos y por los años que han pasado desde que fue pintado el edificio escolar



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS, la puerta de los sanitarios están en la orilla del borde, están en mal estado por lo que es indispensable cambiarlos de posición y realizar una remodelación completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

