

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guancache, aldea Poj, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0006-43	FECHA:	19/02/2,024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación




Foto 4: Sustrucción de puerta doble



Foto 5: Sustrucción de puerta normal (individual)




Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guancache, aldea Poj, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0006-43	FECHA:	19/02/2024




Foto 7: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 8: Desinstalación de lámina existente.




Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Sustitución de llave de chorro.




Foto 11: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 12: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público