



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12 - 26 - 0984 - 43	FECHA	23/08/2024



Foto 1: Sustitución lámina del interior del aula 1 y 2 del módulo 1



Foto 2: Sustitución de reglas de aula 1 y 2 del módulo 1




Foto 3: Sustitución de lámina del corredor del módulo 1



Foto 4: Sustitución de lámina de corredor del módulo 1.



Foto 5: Sustitución de chapa de la dirección en el módulo 1



Foto 6: Sustitución de chapas de aulas del módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el listado de fotos.

JAIRO JOSUÉ TOJI CASTAÑÓN
Firma y sello del Presidente de la CPE



BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODAS
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

1



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12 - 26 - 0884 - 43	FECHA	23/08/2024



Foto 7: Sustrucción de vidrios de ventanales del módulo 2 al frente y atrás



Foto 8: Sustrucción de vidrios de ventanales del módulo 2 al frente y atrás



Foto 9: Reparación de balcones del módulo 2



Foto 10: Reparación de balcones y cambio de vidrios de ventanales del módulo 2



Foto 11: Caidas de agua del módulo 2 y cocina escolar con bodega



Foto 12: Servicios de agua potable y muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas

JAIRO JOSUÉ TZUC CASTAÑÓN
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODAS
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12 - 26 - 0984 - 43	FECHA	23/08/2024



Foto 13: Sustitución de accesorios de inodoro de batería de baños de niñas.




Foto 14: Sustitución de inodoros y lavamanos en baños de niñas y niños.



Foto 15: Sustitución de llaves y tubo en meninjerío.




Foto 16: Sustitución de chorros de los lavamanos y sustitución de reglas del módulo 4.




Foto 17: Sustitución de lámparas en interiores de las 3 aulas del módulo 1, 2 y 3.



Foto 18: Sustitución de lámparas en interior de módulo 2 y 3 y corredores de los mismos módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JAIRO JOSUÉ TOJIL CASTAÑERO
Firma y sello del Presidente de la



BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODAS
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12 - 26 - 0984 - 43	FECHA	23/08/2024



Foto 19: Sustitución de lámparas ahorradoras en concina escolar y lámparas del módulo 3.



Foto 20: Sustitución de cableado y tomacorrientes en aulas del módulo 1



Foto 21: Sustitución de tomacorrientes en aulas del módulo 1 y 2.



Foto 22: Sustitución de flipones en la central de la dirección.



Foto 23: Sustitución de cableado en las aulas de la dirección, bodega y aulas del módulo 1.



Foto 24: Sustitución de lámparas ahorradoras en el módulo 2, dirección y bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

JAIRO JOSUÉ TOJI CASTAÑÓN
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODAS
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

4