

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea la Estancia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea La Estancia, Sipacapa, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0992-43	FECHA:	14 de Noviembre de 2024



FOTO 1. Sustitucion de lámina, por lámina troquelada calibre 26, sustitucion de capote de lámina para lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación. Modulo 1 de aulas.



Foto 2: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada calibre 26, sustitucion de capote de lámina para lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación. Modulo 2 de aulas.



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal modulo 2 de aulas.



Foto 4: sustitucion de inodoros modulo de baños.



Foto 5: reparación de muro perimetral de block con columnas.





Foto 6: reparación de muro perimetral de block con con columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea la Estancia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea La Estancia, Sipacapa, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0992-43	FECHA:	14 de noviembre de 2,024





Foto 7: reparación de muro perimetral de block con columnas.




Foto 8: sustitucion de canales de pvc. Modulo 3 de aulas



Foto 9: sustitucion de focos ahorradores modulos de aulas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
--	--