

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Salem
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0996-43	FECHA:	17/11/2024



Foto1: sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: sustitucion de canales de metal modulo de aulas



Foto 3: reparacion de planchas de concreto de patio



Foto 4: reparacion de repello y cernido de paredes modulo de aulas




Foto 5: reparacion de lamparas



Foto 6: sustitucion de plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Salem
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0996-43	FECHA:	17/11/2024



Foto 1: sustoticion de piso de torta de cemento



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

