

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palimope, aldea Quequesiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 26 - 1295 - 43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Se sustituyó lamina dteriorada, por lámina troquelada alum zinc calibre 26, en el área de patio.



Foto 2: Se sustituyó capote de lámina, por capote de lámina troquelada, en el área de patio.



Foto 3: Se sustituyó la estructura de madera, por la estructura de metal, en el área de patio.



Foto 4: Se sustituyó estructura de madera, por estructura de metañ en el área de patio.




Foto 5: Se sustituyó foco, por foco ahorrador, en el área de patio.






Foto 6: Se sustituyó la estructura de madera, por estructura de metal, en el área de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

