

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Josefa Auyón de Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1024-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Repello de paredes por hongo.



Foto 2: Repello de paredes por hongo.



Foto 3: Reparación de muro.




Foto 4: Reparación de muro ya por caerse al modulo que ocupa párvulos.




Foto 5: Reparación de piso.



Foto 6: Reparación de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Josefa Auyón de Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1024-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 7: Cambio de Lamina



Foto 8: Cambio de Lamina



Foto 9: Reparación de paredes, techo y puerta de baños.





Foto 10: Cambio de Sanitarios



Foto 11: Reparación de plafoneras y lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Josefa Auyón de Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1024-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto en la parte de atrás de la escuela



Foto 2: Sustitución de pila de 2 lavaderos



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto en la parte de atrás del primer modulo de la escuela




Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto en la parte del patio del primer modulo



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---