

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA ✓	MUNICIPIO:	CUILAPA ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EMILIA MEYER ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 RA AVENIDA 4-35 ZONA 04. ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0002-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	FECHA: 23/10/2023 ✓



Foto 1: . Vista con Directora y Presidente de OPF



Foto 2: Vista con Directora y Presidente de OPF



Foto 3: Modulo A, Vista de cubierta de Asbesto Cemento y canal en malas condiciones



Foto 4: Modulo A vista interna de aula con cielo falso deteriorado por goteras que existen en el techo de Asbesto Cemento.



Foto 5: Modulo A Vista de Corredor con cielo falso en pesimas condiciones por goteras existentes.



Foto 6: Modulo A Vista de corredor con cielo falso totalmente deteriorado.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA /	MUNICIPIO:	CUILAPA /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EMILIA MEYER /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 RA AVENIDA 4-35 ZONA 04. /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0002-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	FECHA: 23/10/2023 /



Foto 7: .Modulo A vista pasillo lamina de asbesto cemento con cielo falso de madera en malas condiciones



Foto 8: Modulo B Cubierta de Asbesto Cemento en mal estado, se debe de retirar el cielo falso de madera ya en mal estado y se cambiarian las canales existentes ya deterioradas.



Foto 9: Modulo B vista lateral de cubierta de asbesto.



Foto 10: Modulo B vista interna de aula con cielo falso de madera en malas condiciones.




Foto 11: Modulo B Vista interna de aula , se desmnotara el cielo falso y se cambiara la estructura de madera con la cubierta de asbesto .



Foto 12: Modulo B Vista interna de aula y cielo falso de madera en mal estado.


Firma y sello del Presidente de la OPEUILAPA


Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa