

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EMILIA MEYER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 RA AVENIDA 4-35 ZONA 04.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0002-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/05/2024



Foto 1: Visita exterior con presencia de Directora del plantel escolar.



Foto 2: MODULO AULAS vista de cubierta de asbesto en malas condiciones.



Foto 3: Vista de artezonado de madera en malas condiciones de desmontara del modulo.




Foto 4: Visita de estructura de madera a ser desmontada.





Foto 5: Vista de estructrua de madera y lamina de asbesto a ser retirado.



Foto 6: Vista de proceso de desmontaje de estructura de madera en mal estado y de lamina de asbesto a ser retirada.


Firma y sello del Presidente de la CPF




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enric...
COLEGIADO 3333

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EMILIA MEYER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 RA AVENIDA 4-35 ZONA 04.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0002-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/05/2024



Foto 7: Vista de corredor en modulo A de aula.



Foto 8: Vista de desmontaje de estructura de madera en malas condiciones.



Foto 9: Proceso de montaje de tijeras de metal en modulo A



Foto 10: Vista de estructura de metal en modulo de aulas. A base de tijeras y costaneras.



Foto 11: Vista interior de aula donde se aprecia la estructura de metal y la instalacion de lamina troquelada cal 26.



Foto 12: Vista de corredor donde se aprecia la estructura de metal y lamina troquelada cal 26.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO
EODP EMILIA MEYER
CUILAPA

[Firma]
Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa