

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EMILIA MEYER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 RA AVENIDA 4-35 ZONA 04.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0002-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/06/2024



Foto1: Vista exterior de escuela con Directora del Plantel escolar.



Foto 2: Vista de Modulo de aula, corredor, retiro de cielo falso de madera en malas condiciones, cambio de estructura de madera por estructura de metal a base de tijeras y costaneras. Cambio de cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26.



Foto 3: Vista de Modulo de aula, vista interior , retiro de cielo falso de madera en malas condiciones, cambio de estructura de madera por estructura de metal a base de tijeras y costaneras. Cambio de cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26.




Foto 4: Vista de Modulo de aula, corredor, retiro de cielo falso de madera en malas condiciones, cambio de estructura de madera por estructura de metal a base de tijeras y costaneras. Cambio de cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26.





Foto 5: Vista de Modulo de aula, vista interior, retiro de cielo falso de madera en malas condiciones, cambio de estructura de madera por estructura de metal a base de tijeras y costaneras. cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26.



Foto 6: Vista de Modulo de aula, vista interior, retiro de cielo falso de madera en malas condiciones, cambio de estructura de madera por estructura de metal a base de tijeras y costaneras. cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EMILIA MEYER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 RA AVENIDA 4-35 ZONA 04.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0002-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/06/2024



Foto 7: Vista exterior de patio con acompañamiento de Directora del plantel escolar.



Foto 8: Vista de voladizos con canal galvanizado y bajadas de pvc.



Foto 9: Vista de Modulo de aula, vista interior, retiro de cielo falso de madera en malas condiciones, cambio de estructura de madera por estructura de metal a base de tijeras y costaneras. Cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26.



Foto 10: Vista de voladizos con canal galvanizado y bajadas de pvc.se observa la lamina troquelada cal 26.



Foto 11: Vista de Modulo de aula, vista interior, retiro de cielo falso de madera, cambio de estructura de madera por estructura de metal a base de tijeras y costaneras.Cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26.





Foto 12: Vista de Modulo de aula, vista corredor, retiro de cielo falso de madera en malas condiciones, cambio de estructura de madera por estructura de metal a base de tijeras y costaneras. Cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa