

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 02	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0096-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	FECHA: 23/10/2023



Foto 1: .Vista con integrantes de la OPF y el Director del plantel escolar



Foto 2: Vista con integrantes de la OPF y el Director del plantel escolar



Foto 3: MODULO A SERVICIO SANITARIO vista de puerta de metal es servicio sanitario a ser reemplazada.



Foto 4: MODULO A SERVICIO SANITARIO Vista de puertas en mal estado a ser reemplazadas



Foto 5: MODULO A SERVICIO SANITARIO Vista frontal de cubierta de zinc a ser reemplazada



Foto 6: MODULO A Vista de sanitarios en malas condiciones

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA /	MUNICIPIO:	CUILAPA /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 02 /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CONCEPCION /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0096-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	FECHA: 23/10/2023 /



Foto 7: MODULO A Vista de modulo de servicio sanitario. Se hara un levanado de 0.90mts x 2.20 mts para conforma otro modulo para sanitario ,



Foto 8: MODULO SERVICIO SANITARIO Se sustituirá estructura de madera en ma estado y la cubierta de lamina de zinc.



Foto 9: MODULO SERVICIO SANITARIO Puertas de metal en mal estado, se cambiarán por puertas de metal nuevas.



Foto 10: MODULO A SERVICIO SANITARIO Estructura de madera y lamina de zinc en mal estado. Se instalará piso cerámico, se eliminará tabique de madera por levantado de block



Foto 11: Se deben de sustituir letrinas por sanitarios lavables, se debe de prolongar red de agua potable con tubería pvc




Foto 12: MODULO B Area de Cocina actual donde cocen los alimentos, se sustituirá por galera nueva para cocina.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Arquitecto Erick Estuardo
Henríquez Méndez

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa