

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 02	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0096-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/05/2024



Foto 1: MODULOS SERVICIOS SANITARIOS, Vista con director del plantel escolar y de presidenta de OPF.



Foto 2: MODULOS SERVICIOS SANITARIOS, Vista Frontal. Acabados en muros, sustitucion de puertas de metal. Cambio de estructura de metal en malas condiciones por estructura nueva a base de costaneras de metal, cambio de cubierta de lamina de zinc en mal estado por lamina troquelada cal 26.



Foto 3: MODULOS SERVICIOS SANITARIOS, Vista Lateralizada. Acabados en muros, sustitucion de puertas de metal. Cambio de estructura de metal en malas condiciones por estructura nueva a base de costaneras de metal, cambio de cubierta de lamina de zinc en mal estado por lamina troquelada cal 26.




Foto 4: MODULOS SERVICIOS SANITARIOS Vista interior de modulo de sanitario, donde se instalo piso ceramico y azulejo en muros, asi mismo se sustituyo sanitario de concreto por sanitario de pocolana lavable. Instalacion de lavamanos.



Foto 5: MODULOS SERVICIOS SANITARIOS Vista interior de modulo de sanitario, donde se instalo piso ceramico y azulejo en muros, asi mismo se sustituyo sanitario de concreto por sanitario de pocolana lavable.



Foto 6: TRABAJOS EXTERIORES. Como adicional se realizo la construccion de una fosa septica. De 2.60 mts x 2.60 mts. 2.850 mts profundidad.

[Firma]
CONSEJO EDUCATIVO
PARCELAMIENTO CONCEPCION
SANTA ROSA

[Firma]
Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333
Firma del Responsable del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 02	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0096-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/05/2024



Foto 7: MODULO DE COCINA. Vista Frontal acompañado de presidente de OPF y director del plantel escolar. Area de banqueta al frente y suministro e instalación de puerta de metal para ingreso al modulo y hojas de metal en vano de ventanería para servir la comida.



Foto 8: MODULO DE COCINA, -VISTA INTERIOR Estructura de metal a base de costaneras con instalacion de lamina troquelada cal 26. Aplicación de acabado de repello y cernido en muros. Instalacion de unidad de luminaria con cableado y enductado respectivo.



Foto 9: MODULO DE COCINA, MODULO DE COCINA, -VISTA INTERIOR Estructura de metal a base de costaneras con instalacion de lamina troquelada cal 26. Aplicación de acabado de repello y cernido en muros. Aplicación de piso cerámico.



Foto 10: MODULO DE COCINA Vista interior mueble de concreto con aplicación de azulejo en superficie, instalacion de hojas de metal en vano de ventanería.



Foto 11: MODULO DE COCINA, Mueble de concreto con aplicación de azulejo en superficie de entrepaños, así mismo la instalacion de puerta metalica en area de bodega.



Foto 12: MODULO DE COCINA Construcción de poyeton con base de ladrillo para plancha metalica.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333