

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE LIMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SABANA LARGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0008-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024



Foto1: Vista con Directora del plantel escolar



Foto 2: MODULO A Vista de desmontaje de cubierta de asbesto.



Foto 3: MODULO A vista de estructura ya con cubierta de asbesto desmontada.



Foto 4: MODULO A Vista de mantenimiento a puertas de metal de aulas.



Foto 5: MODULO A Vista de mantenimiento a puertas de metal de aulas.



Foto 6: MODULO A Vista interior de aula con mantenimiento de estructura a base de Joist y cubierta de lamina troquelada cal 26.

Anaurela uribe
Firma y sello del Presidente de la OPE



Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE LIMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SABANA LARGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0008-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024



Foto 7: MODULO A Vista interior de aula donde se dio mantenimiento a estructura de metal a base de Joist.



Foto 8: MODULO SERVICIOS SANITARIOS mantenimiento de puertas de metal y pintura de modulo.



Foto 9: VISTA de Mantenimiento a Josit y fabricacion de porton de metal



Foto 10: VISTA DE BARANDA METALICA en gradas existentes.




Foto 11: TRABAJOS EXTERIORES Vista de muro perimetral a base de bloco y malla metalica



Foto 12: TRABAJOS EXTERIORES Vista de muro perimetral a base de bloco y malla metalica

Anaveia urías

Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Erick Eduardo
Enriquez
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa