

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE LIMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SABANA LARGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0008-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	31/05/2024



Foto 7: TRABAJOS EXTERIORES Vista de muro de block con tubo HG y malla metálica cal 12



Foto 8: VISTA MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, remozamiento de puertas de metal. Y pintura de paredes



Foto 9: VISTA MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, remozamiento de puertas de metal. Y pintura de paredes




Foto 10: TRABAJOS EXTERIORES Vista de muro de block con tubo HG y malla metálica cal 12




Foto 11: TRABAJOS EXTERIORES Vista de muro de block con tubo HG y malla metálica cal 12



Foto 12: TRABAJOS EXTERIORES Vista de muro de block con tubo HG y porton de metal.

Anaveia urias
Firma y sello del Presidente de la OPF



Enriquez Méndez
Colegiado 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE LIMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SABANA LARGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0008-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	31/05/2024



Foto 1: MODULO A Vista exterior y Modulo de servicios sanitarios.



Foto 2: MODULO A vista de corredor exterior, mantenimiento de estructura de metal a base de JOIST sustitucion de lamina de asbesto por instalacion de lamina troquelada cal 26.



Foto 3: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. Remozamiento de puertas de metal de aulas.



Foto 4: MODULO A Vista interior de mantenimiento de estructura de metal a base de JOIST sustitucion de lamina de asbesto por instalacion de lamina troquelada cal 26.



Foto 5: MODULO A Vista interior de mantenimiento de estructura de metal a base de JOIST sustitucion de lamina de asbesto por instalacion de lamina troquelada cal 26.



Foto 6: TRABAJOS EXTERIORES. Vista de barande de metal en gradas existentes.

Anavela urias

Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa