

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	Santa Rosa	MUNICIPIO	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San Jose Rinconcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	06-03-0091-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	11/05/2023



Foto 1: Foto presencial



Foto 2: Foto presencial



Foto 3: Techo de lamina acanalada en mal estado modulo 3



Foto 4: Techo de lamina acanalada en mal estado modulo 1



Foto 5: Techo de lamina acanalada en mal estado modulo 3



Foto 6: Techo de lamina acanalada en mal estado modulo 3



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Wilton Francisco Orellana Lima
Ingeniero Civil, con Énfasis en
Construcciones Rurales
Colegiado No. 21,126

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	Santa Rosa	MUNICIPIO	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San José Rinconito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	06-03-0091-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	11/05/2023



Foto 1: Cajas sin tapadera exterior módulo 2



Foto 2: Mingitorios con accesorios inservibles modulo 2



Foto 3: Muro perimetral dañado



Foto 4: Cajas de registro sin tapadera exterior módulo 2



Foto 5: Mingitorio fuera de servicio por accesorios dañados módulo 2



Foto 6: Cajas de registro sin tapadera Exterior módulo 2



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Wilian Francisco Orellana Lima
Ingeniero Civil, con Énfasis en
Construcciones Rurales
Colegiado No. 21,126