

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE LIMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE RINCONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0091-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/04/2024



Foto 1: MODULO B AULA Vista Desmontaje de estructura en mal estado



Foto 2: MODULO B Colocacion de Vigas de metal en sentido transversal.



Foto 3: MODULO B Vista interior de aula con instalacion de vigas de metal de seccion cuadrada colocadas a lo ancho del modulo.



Foto 4: MODULO B Vista interior de aula con instalacion de vigas de metal de seccion cuadrada colocadas a lo ancho del modulo



Foto 5: MODULO B Vista muro de fondo con colocacion de vigas de metal de seccion cuadrada colocadas a lo ancho del modulo



Foto 6: MODULO B Vista muro lateral izquierdo con colocacion de vigas principales de metal de seccion cuadrada colocadas a lo ancho del modulo

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.R.M.



[Firma]
Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE LIMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE RINCONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0091-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/04/2024



Foto 7: MODULO B Vista Frontal desmontaje de lamina de zinc en mal estado. Vista de corredor con estructura de metal y lamina troquelada cal 26.



Foto 8: MODULO B Vista Frontal desmontaje de lamina de zinc en mal estado. Vista interior muro de fondo y lateral izquierdo Instalacion de vigas de metal de seccion cuadrada en sentido transversal.



Foto 9: MODULO C Vista Frontal desmontaje de lamina de zinc en mal estado.



Foto 10: MODULO C Vista Posterior desmontaje de lamina de zinc en mal estado.



Foto 11: MODULO C Vista Frontal desmontaje de lamina de zinc en mal estado.



Foto 12: MODULO C Vista Frontal desmontaje de lamina de zinc en mal estado.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333