

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE LIMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE RINCONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0091-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	31/05/2024



Foto 1: MODULO B Y ENTRADA A CENTRO ESCOLAR con acompañamiento de integrantes de junta escolar y de Director del plantel



Foto 2: MODULO B cambio de estructura de metal por metal en mal estado y cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 3: MODULO B VISTA DE CORREDOR cambio de estructura de metal por metal en mal estado y cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 4: MODULO C Vista interior de aula mantenimiento de estructura de metal por metal en mal estado y cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 5: MODULO C Vista de Corredor, mantenimiento de estructura de metal por metal en mal estado y cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 6: MODULO C Vista con acompañamiento de integrantes de junta escolar y de Director del plantel

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la DPE



[Firma]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Eduardo
Gonzalez Meneses
COLEGIADO 3333

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE LIMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE RINCONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0091-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	31/05/2024



Foto 7: TRABAJOS EXTERIORES muro lateral izquierdo, fundicion de tapaderas de concreto y banquetas de concreto



Foto 8: TRABAJOS EXTERIORES muro posterior fundicion de tapaderas de concreto y banquetas de concreto.



Foto 9: TRABAJOS EXTERIORES muro lateral derecho banquetas de concreto




Foto 10: TRABAJOS EXTERIORES muro lateral derecho banquetas de concreto




Foto 11: TRABAJOS EXTERIORES demolicion de segmento de muro que estaba desplomado en muro lateral izquierdo.




Foto 12: TRABAJOS EXTERIORES lado lateral izquierdo, fundicion de banqueta y fundicion de tapaderas de concreto en cajas de registro.


Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar


O. R. M.
JUNTA
ESCOLAR
ALDEA SAN JOSE RINCONCITO
SANTA ROSA DE LIMA


Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa


Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333