

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SANTA ROSA                  | MUNICIPIO:                     | CASILLAS          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA LAGUNA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-04-0014-43               | FECHA:                         |                   |



Foto1: Lamina de la escuela



Foto 2: lamina de la escuela



Foto 3: Piso de torta de cemento de la escuela a piso cerámico



Foto 4: piso de torta de cemento de la escuela a cerámico



Foto 5: balcones de la escuela



Foto 6: balcones de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Sarceno

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Robledo

