

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea La Canoa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Canoa, Oratorio, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06.06.0153-43	FECHA:	




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 3: Reparación de muro perimetral block con tubo hg y malla galvanizada




Foto 4: Reparación de muro perimetral block con tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Sustitución de piso de granito





Foto 6: Reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea La Canoa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Oratorio, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0153-43	FECHA:	



Foto 1: Lámina de aula en mal estado



Foto 2: Lámina de aula



Foto 3: Columna del área de circulación en mala condiciones



Foto 4: Malla y columnas en mal estado



Foto 5: Cimiento y piso en mal estado



Foto 6: Banqueta en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	--